

INFORMATIONS IMPORTANTES

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Thetford conseille vivement aux utilisateurs de faire appel aux services d'un professionnel qualifié et agréé pour toute intervention relative à l'installation, l'entretien, la réparation ou autre besoin de maintenance concernant le produit. L'utilisateur comprend et assume l'entière responsabilité d'engager un professionnel possédant les compétences, les connaissances et les qualifications requises pour assurer l'entretien de son produit. Cela comprend, sans s'y limiter, des tâches telles que l'installation, les réparations, les modifications ou tout autre service requis. Thetford décline toute responsabilité en cas de dommages, pertes, blessures ou autres conséquences négatives pouvant résulter de la non-sollicitation d'un professionnel qualifié pour l'entretien du produit de la part de l'utilisateur. L'utilisateur reconnaît qu'il est important de s'assurer que le professionnel engagé respecte les normes industrielles, les directives et les réglementations locales applicables à l'entretien de votre produit. Thetford n'est aucunement responsable des actions, omissions ou négligences du professionnel engagé. L'utilisateur accepte d'indemniser et de dégager Thetford de toute responsabilité en cas de réclamations, obligations, dommages, coûts ou dépenses, y compris les frais de justice, résultant de la décision de l'utilisateur d'engager ou non un professionnel pour l'entretien du produit. En utilisant le produit, l'utilisateur affirme avoir lu, compris et accepté volontairement le présent Avis de non-responsabilité.


Dépannage

TOILETTES
TOILETTES À CASSETTE
C260

Pas de rinçage C263



Vérifier que la pompe du véhicule fonctionne correctement



Ref	Denomination	PCB number	C260 version*
50709	Control SN	3733AE	1 level
50710	Control SW	3732AE	ML POV
50711	Control FF	3731AF	ML POV EB WT

*** Légende :**

- 1 level : Indicateur 1 niveau
- ML : Multi-niveau
- POV : Ventilateur
- EB : Clapet électrique
- WT : Transfert des matières


Dépannage

TOILETTES
TOILETTES À CASSETTE
C260

Pas de rinçage C262CWE



Vérifier que la pompe du véhicule fonctionne correctement



*** Légende :**

- 1 level : Indicateur 1 niveau
- ML : Multi-niveau
- POV : Ventilateur
- EB : Clapet électrique
- WT : Transfert des matières


Dépannage

TOILETTES
TOILETTES À CASSETTE
C260

Pas de rinçage C262SWE (Toilette avec réservoir de chasse séparé)



Vérifier que la pompe du véhicule fonctionne correctement



Ref	Denomination	PCB number	Version C260*
50709	Control SN	3733AE	1 Level
50710	Control SW	3732AE	ML POV
50711	Control FF	3731AF	ML POV EB WT


*** Légende :**

- 1 level : Indicateur 1 niveau
- ML : Multi-niveau
- POV : Ventilateur
- EB : Clapet électrique
- WT : Transfert des matières

Dépannage

TOILETTES
TOILETTES À CASSETTE
C260

Pas d'indicateur de niveau du reservoir à matière C260




Dépannage

TOILETTES
TOILETTES À CASSETTE
C260

Fuites

➤ Fuite entre la cuvette et la cassette



➤ Fuite sur la cassette

▪ Fuite au bouton d'évent

Remplacer le bouton d'évent
(Ref 0752492)

▪ Fuite au bras de vidange

Remplacer le bras de vidange
(Ref 5071992)

▪ Fuite au clapet de la cassette

Remplacer le joint de clapet
(Ref 23721)