

BELANGRIJKE INFORMATIE


DISCLAIMER

Thetford raadt gebruikers met klem aan een gekwalificeerde en erkende vakman in te schakelen voor installatie, onderhoud, reparatie en alle andere servicebehoefte van het product. De gebruiker begrijpt en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het inhuren van een professional met de vereiste vaardigheden, kennis en kwalificaties om het product te onderhouden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, taken zoals installatie, reparaties, aanpassingen of andere vereiste services. Thetford wijst alle aansprakelijkheid af voor schade, verliezen, letsel of andere nadelige gevolgen die kunnen voortvloeien uit het feit dat de gebruiker geen gekwalificeerde vakman heeft ingeschakeld voor het onderhoud van zijn/haar product. De gebruiker erkent dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de ingehuurde professional zich houdt aan de industriestandaarden, richtlijnen en plaatselijke voorschriften die van toepassing zijn op het onderhoud van zijn/haar product. Thetford is niet verantwoordelijk voor de acties, nalatigheden of onachtzaamheid van de ingehuurde professional. De gebruiker stemt ermee in Thetford schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit de beslissing van de gebruiker om al dan niet een professional in te huren voor het onderhoud van het product. Door het product te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij/zij deze disclaimer heeft gelezen en begrepen, en dat hij/zij vrijwillig met deze disclaimer instemt.


Geen spoeling C402C



Voor aanvang, controleer of het toilet juist is aangesloten Zie het 12V aansluitschema




Geen niveau-indicatie van C400 afvaltank




Lekkage

➤ Lekkage tussen de toiletpot en de afvaltank



➤ Lekkage aan de watertank



Lekkage

➤ Lekkage aan de afvaltank


▪ Lekkage aan de vent button

Vervang de vent button
(onderdeel 32307-16)

▪ Lekkage aan de schenktuit

Vervang de schenktuit
(onderdeel 32306-06)

▪ Lekkage aan de vent lid



BELANGRIJKE INFORMATIE


DISCLAIMER

Thetford raadt gebruikers met klem aan een gekwalificeerde en erkende vakman in te schakelen voor installatie, onderhoud, reparatie en alle andere servicebehoefte van het product. De gebruiker begrijpt en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het inhuren van een professional met de vereiste vaardigheden, kennis en kwalificaties om het product te onderhouden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, taken zoals installatie, reparaties, aanpassingen of andere vereiste services. Thetford wijst alle aansprakelijkheid af voor schade, verliezen, letsel of andere nadelige gevolgen die kunnen voortvloeien uit het feit dat de gebruiker geen gekwalificeerde vakman heeft ingeschakeld voor het onderhoud van zijn/haar product. De gebruiker erkent dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de ingehuurde professional zich houdt aan de industriestandaarden, richtlijnen en plaatselijke voorschriften die van toepassing zijn op het onderhoud van zijn/haar product. Thetford is niet verantwoordelijk voor de acties, nalatigheden of onachtzaamheid van de ingehuurde professional. De gebruiker stemt ermee in Thetford schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit de beslissing van de gebruiker om al dan niet een professional in te huren voor het onderhoud van het product. Door het product te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij/zij deze disclaimer heeft gelezen en begrepen, en dat hij/zij vrijwillig met deze disclaimer instemt.


Geen spoeling C402X




Voor aanvang, controleer of het toilet juist is aangesloten Zie het 12V aansluitschema



Geen niveau-indicatie van C400 afvaltank




Geen niveau-indicatie van C402X watertank




Lekkage

➤ Lekkage tussen de toiletspot en de afvaltank



➤ Lekkage aan de watertank



Lekkage

➤ Lekkage aan de afvaltank


▪ Lekkage aan de vent button

Vervang de vent button
(onderdeel 32307-16)

▪ Lekkage aan de schenktuit

Vervang de schenktuit
(onderdeel 32306-06)

▪ Lekkage aan de vent lid



BELANGRIJKE INFORMATIE


DISCLAIMER

Thetford raadt gebruikers met klem aan een gekwalificeerde en erkende vakman in te schakelen voor installatie, onderhoud, reparatie en alle andere servicebehoefte van het product. De gebruiker begrijpt en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het inhuren van een professional met de vereiste vaardigheden, kennis en kwalificaties om het product te onderhouden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, taken zoals installatie, reparaties, aanpassingen of andere vereiste services. Thetford wijst alle aansprakelijkheid af voor schade, verliezen, letsel of andere nadelige gevolgen die kunnen voortvloeien uit het feit dat de gebruiker geen gekwalificeerde vakman heeft ingeschakeld voor het onderhoud van zijn/haar product. De gebruiker erkent dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de ingehuurde professional zich houdt aan de industriestandaarden, richtlijnen en plaatselijke voorschriften die van toepassing zijn op het onderhoud van zijn/haar product. Thetford is niet verantwoordelijk voor de acties, nalatigheden of onachtzaamheid van de ingehuurde professional. De gebruiker stemt ermee in Thetford schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit de beslissing van de gebruiker om al dan niet een professional in te huren voor het onderhoud van het product. Door het product te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij/zij deze disclaimer heeft gelezen en begrepen, en dat hij/zij vrijwillig met deze disclaimer instemt.


Geen spoeling C403L



Voor aanvang, controleer of het toilet juist is aangesloten, watertoevoer beschikbaar is en de pomp in het voertuig goed werkt. Zie het 12v aansluitschema




Geen niveau-indicatie van C400 afvaltank



Lekkage

➤ Lekkage tussen de toiletpot en de afvaltank



Lekkage

➤ Lekkage aan de afvaltank

▪ Lekkage aan de vent button

Vervang de vent button
(onderdeel 32307-16)

▪ Lekkage aan de schenktuit

Vervang de schenktuit
(onderdeel 32306-06)

▪ Lekkage aan de vent lid

